

## USUWACZ UNIWERSALNY 2703

### Rodzaj produktu

Uniwersalny, żelowy preparat do usuwania starych powłok malarskich.

### Przeznaczenie

Do usuwania starych powłok z wszelkich podłoży takich jak: metale żelazne, drewno, kamień, beton, cement, płytki, glazura.

Do doskonałego czyszczenia nie syntetycznych wałków i pędzli.

Nie nadaje się na podłoża aluminiowe, ocynkowane, miedziane, z tworzyw sztucznych i produktów syntetycznych.

### Cechy szczególne

- Tiksotropowy - nie kapie
- Szybki i skuteczny w działaniu
- Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu
- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wykończeń
- O długim okresie aktywności

### Kolor

Bezbarwny.

### Dane techniczne

#### Czas działania

Farby i lakiery akrylowe	5 do 15 min.	Kleje	5 do 45 min.
Farby i lakiery alkidowe	5 do 20 min.	Farby strukturalne	ponad 1 godz.
Farby epoksydowe i poliuretanowe	do 45 min.		

We wszystkich przypadkach szybkość i efektywność działania produktu jest uzależniona od właściwości powłoki (wiek, grubość, rodzaj).

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Wydajność	Lepkość (cP)	Zapach
Katon metylowo-etylowy	ok. 1,4	3 m <sup>2</sup> /l	1500-2000	Acetonu

### Sposób użycia

- Przed użyciem silnie wstrząsać.
- Odkręcić wieczko.
- Przed zerwaniem folii, otwór zabezpieczyć szmatką aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia się lub rozlania produktu.
- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie próby celem wstępnego oszacowania jakości powierzchni.
- Nałożyć za pomocą miękkiego pędzla grubą warstwę produktu na całej powierzchni, z której chcemy usunąć stare powłoki.
- Pozostawić preparat na czas odpowiedni dla danego rodzaju wykończenia oraz jego właściwości fizycznych (wiek, grubość, rodzaj) - 5 do 60 min.
- Usunąć starą farbę za pomocą szpachelki lub twardej szczotki. Na metalach miękkich należy użyć delikatnej metalowej szczotki lub drobnych wiórów metalowych.
- W razie potrzeby, czynności nakładania preparatu i usuwania starej powłoki powtórzyć 2 - 3 razy.
- Wszystkie pozostałości preparatu muszą zostać usunięte. Powierzchnię dokładnie umyć ciepłą wodą lub benzyną lakową.
- Podłoża fornirowane i szlachetne odmiany drewna zmyć benzyną lakową.
- Przed nakładaniem warstwy wykończeniowej powierzchnia musi być czysta i sucha.
- Nie nakładać na powierzchnie drewniane wystawione na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Nie stosować w temp. poniżej 5°C lub powyżej 25°C.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

### Uwaga!

- Stosować rękawice i okulary ochronne.

### Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

### Czyszczenie narzędzi

Ciepłą wodą lub benzyną lakową, natychmiast po użyciu.

### Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

### Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH



<b>2703</b>	0,5 l	1l
szt. w opakowaniu zbiorczym	4	4