

Rodzaj produktu

Uniwersalny, żelowy preparat do usuwania starych powłok malarskich.

Przeznaczenie

Do usuwania starych powłok z wszelkich podłoży takich jak: metale żelazne, drewno, kamień, beton, cement, płytki, glazura. Doskonale do czyszczenia nie syntetycznych wałków i pędzli.

Nie nadaje się na podłoża aluminiowe, ocynkowane, miedziane, z tworzyw sztucznych i produktów syntetycznych.

Cechy szczególne

- Tiksotropowy - nie kapie
- Szybki i skuteczny w działaniu
- Nie zawiera szkodliwego chloru metylenu
- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wykończeń
- O długim okresie aktywności

Kolor

Bezbarwny.

Dane techniczne

Czas działania

Farby i lakiery akrylowe	5 do 15 min.	Kleje	5 do 45 min.
Farby i lakiery alkidowe	5 do 20 min.	Farby strukturalne	ponad 1god z.
Farby epoksydowe i poliuretanowe	do 45 min.		

We wszystkich przypadkach szybkość i efektywność działania produktu uzależniona jest od właściwości powłok (wiek, grubość, rodzaj).

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Wydajność	Lepkość (cP)	Zapach
Katon metyloowo-etylowy	ok. 1,4	3 m ² / l	1500-2000	Acetonu

Sposób użycia

- Przed użyciem silnie wstrząsać.
- Odkręcić wieczko.
- Przed zerwaniem folii, otwór zabezpieczyć szmatką aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia się lub rozlania produktu.
- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie próby celem wstępnego oszacowania jakości powierzchni.
- Nałożyć za pomocą miękkiego pędzla grubą warstwę produktu na całej powierzchni, z której chcemy usunąć stare powłoki.
- Pozostawić preparat na czas odpowiedni dla danego rodzaju wykończenia oraz jego właściwości fizycznych (wiek, grubość, rodzaj) - 5 do 60 min.
- Usunąć starą farbę za pomocą szpachelki lub twardej szczotki. Na metalach miękkich należy użyć delikatnej metalowej szczotki lub drobnych wiórów metalowych.
- W razie potrzeby, czynności nakładania preparatu i usuwania starej powłoki powtórzyć 2 - 3 razy.
- Wszystkie pozostałości preparatu muszą zostać usunięte. Powierzchnię dokładnie umyć ciepłą wodą lub benzyną lakową.
- Podłoża fornirowane i szlachetne odmiany drewna zmyć benzyną lakową.
- Przed nakładaniem warstwy wykończeniowej powierzchnia musi być czysta i sucha.
- Nie nakładać na powierzchnie drewniane wystawione na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Nie stosować w temp. poniżej 5°C lub powyżej 25°C.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

Uwaga!

Stosować rękawice i okulary ochronne

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Ciepłą wodą lub benzyną lakową, natychmiast po użyciu.

Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH

2703	0,5 l	1l
szt. w opakowaniu zbiorczym	4	4



USUWACZE